

Location PACK BOOM

1. Monter les appareils sur la barre :

A - Les emplacements des appareils sont marqués sur la bar.



2. Connexion des câbles :

A - Brancher l'alimentation, la clé et mettre en marche




C - Branchement des câbles de chaque appareil d'alimentation et câble DMX BLANC .



3. Montage du pied en hauteur (montée – descente)

A - Vise pour libérer le mat



B - Goupille a insérer pour régler la hauteur.

C- Resserrer la vise pour verrouiller le mat.

Pour Modifié les programmes du ADJ BOOM FX Utiliser la télécommande ADJ

Les Scan JBS sont automatique il possible de les débranchés pour garder uniquement les ADJ

4.

Machine à fumée

A. Brancher la machine a fumée.



B – Bouton pour envoyer la fumée.

Nous vous conseillons de ne pas orienter directement la machine vers la piste de danse

Attention au démontage laisser refroidir les appareils :

- Scan JBS (risque de brûlure) 10 min de délais
- Autre appareil 2 min de délais